



## 中國黃金國際報告甲瑪銅金多金屬礦尾礦庫發生尾砂外溢

2023年3月31日溫哥華消息 — 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）（「中國黃金國際」或「公司」）報告其甲瑪銅金多金屬礦尾礦庫因發生尾砂外溢，目前已停止生產作業。

2023年3月27日，公司甲瑪礦果郎溝尾礦庫發生一起因壩體輕微受損導致的尾砂外溢事故。公司立即啓動應急預案以評估和控制尾砂溢出。公司已暫停生產運營，非必要人員已從受影響地區撤離。公司已經能夠快速控制和修復壩體損害，同時確保當地人員及環境的安全。隨著果郎溝尾礦壩的修復，尾砂外溢已經得到控制。此外，公司安裝了邊坡監測雷達以24小時監測尾礦池的初級壩和次級壩情況。

尾砂外溢未對周圍環境造成任何污染，也未對員工和當地社區安全造成影響。在應急管理和礦山安全監管部門的監督和指導下，公司目前正在對尾礦庫進行全面的風險評估，制定和實施修復計劃，以確保尾礦庫的安全。

### **關於中國黃金國際資源有限公司**

中國黃金國際為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬礦業公司。公司主要運營位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。中國黃金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及獲取並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限公司主板（股份代號：2099）上市。

更多有關中國黃金國際的資訊，請登陸SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)、香港聯合交易所有限公司網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)、公司網站[www.chinagoldintl.com](http://www.chinagoldintl.com)，或致電+1-604-609-0598，發送電子郵件至[info@chinagoldintl.com](mailto:info@chinagoldintl.com)。

### **關於前瞻性陳述的警示附注**

本文載有有關中國黃金國際的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包括「估計」、「計畫」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理，但無法保證該等預期會經證實正確無誤。中國黃金國際警告實



# China Gold International Resources Corp. Ltd.

Suite 660, One Bentall Centre  
505 Burrard Street, Box 27  
Vancouver, BC  
Canada V7X 1M4

際業績將受多項因素影響，而大部分該等因素超出其控制範圍，以及未來事件及結果或會與中國黃金國際目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列，該日後或會出現變動。