

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.

### 中國黃金國際資源有限公司

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

## 海外監管公告

2023年5月5日溫哥華消息 — 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）（「中國黃金國際」或「公司」）報告其甲瑪銅金多金屬礦（「甲瑪礦」）最新生產運營情況。

正如公司日期為2023年3月31日的公告所披露，於2023年3月27日，甲瑪礦的果朗溝尾礦庫發生尾砂外溢（「尾礦庫尾砂外溢」）。公司迅速控制並修復了壩體缺口，確保不對環境或鄰近社區造成損害。因尾礦庫尾砂外溢，甲瑪礦已暫停運營，同時公司借此機會在政府安全機構的協助和監督下對尾礦庫進行全面修復和安全評估。目前公司尚未形成復產的確切時間表。

尾礦庫尾砂外溢發生在果朗溝尾礦庫第19級子壩，但其他層級的子壩和初級壩也有不同程度的損壞。公司正在對尾礦庫的所有19級子壩和初級壩進行全面檢查和評估，並對整個壩體進行永久性維修和加固，整個修復和加固施工預計在2023年7月底前完成。上述工作完成後，公司將對壩體整體安全性進行評估，評估結果將在2023年8月底前上報政府監管機構。政府監管機構將根據評估報告決定是否發放復產許可。

由於甲瑪礦恢復生產日期的不確定性，公司現撤回載於本公司日期為2023年1月20日的公告的2023年的年度生產指引。一旦能更明確地評估尾礦庫尾砂外溢對運營的影響，公司將重新發佈生產指引。在此公司指出，公司長山壕金礦的生產運營是正常和穩定的。

承董事會命  
中國黃金國際資源有限公司  
董事會主席兼首席執行官  
童軍虎先生

香港，2023年5月5日



# China Gold International Resources Corp. Ltd.

Suite 660, One Bentall Centre  
505 Burrard Street, Box 27  
Vancouver, BC  
Canada V7X 1M4

---

於本公告日期，本公司董事會由執行董事童軍虎先生、傅淵慧先生、張維濱先生及田娜女士，非執行董事王萬明先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、韓瑞霞女士及史別林先生組成。